

## Цены на ремонт холодильников

(цены указаны без учета стоимости запчастей)

	Услуги	Цена.Руб
1	Визуальная диагностика	Бесплатно
2	Пайка контактов электроцепи, шт	150
3	Замена части электроцепи, 10см	200
4	Выезд мастера за пределы города более чем 5 км, но не более 30 км	300
5	Удаление влаги из поддона	500
6	Замена ножки	500
7	Чистка узла от пыли, шт	500
8	Оттайка феном	500
9	Замена ручки двери	500
10	Замена лампочки	500
11	Транспортные расходы, связанные с ложным вызовом, отказом от ремонта, отсутствием заказчика	900
12	Чистка дренажной системы	1000
13	Монтаж-демонтаж встроенной техники	1000
14	Разморозка системы по frost	1000
15	Частичная разборка корпуса	1000
16	Замена трубки стока конденсатора	1000
17	Выравнивание холодильника по уровню	1000
18	Замена сетевого кабеля (вилки кабеля)	1000
19	Вакуумирование холодильного оборудования	1500
20	Нормо-час работы мастера	1500
21	Регулировка положения компрессора	1500
22	Замена шлейфа (блока управления)	1500
23	Замена фильтра осушителя	1500
24	Замена (пайка) клапана шредера	1500

25	Замена плавких предохранителей	2000
26	Замена сенсорных датчиков	2000
27	Замена дефростера	2000
28	Перенавеска дверей	2500
29	Замена двигателя вентиляторов	2500
30	Замена уплотнителя (шт)	2500
31	Замена пускозащитного реле	3000
32	Замена датчика температуры	3000
33	Замена блока управления (электронного модуля)	3500
34	Замена магнитного (соленоидного) клапана	3500
35	Замена конденсатора	3500
36	Замена испарителя	3500
37	Замена терморегулятора	3500
38	Замена вентилятора (система no frost)	3500
39	Замена электронного модуля	3500
40	Замена датчиков испарителя	4000
41	Замена таймера оттайки (система no frost)	4000
42	Замена заслонки	4000
43	Устранение засора капиллярной трубки	4000
44	Замена капиллярной трубы	4500
45	Замена ТЭНа	4500
46	Заправка фреоном	6000
47	Замена электроклапана с заправкой фреоном	6500
48	Установка выносного испарителя	6500
49	Замена компрессора	6650
50	Устранение утечки хладагента	2000-5000
51	Удаление влаги из системы	3000-5000
52	Ремонт блока управления (электронного модуля)	3500-8000
53	Устранение утечки хладагента в запененной части	4000-8000