

<b>Цены на ремонт стиральных машин</b>		
(цены указаны без учета стоимости запчастей)		
1	Услуги	Цена.Руб
2	<b>Визуальная диагностика</b>	<b>Бесплатно</b>
3	Пайка контактов электроцепи, шт	150
4	Замена части электроцепи, 10см	200
5	Замена хомута патрубка, шт	200
6	Чистка патрубка, шт	250
7	Выезд мастера за пределы города более чем 5 км, но не более 30 км	300
8	Чистка фильтра, шт	300
9	Герметизация патрубка, шт	350
10	Удаление влаги из поддона	400
11	Транспортные расходы, связанные с ложным вызовом, отказом от ремонта, отсутствием заказчика	900
12	Транспортировка в сервисный центр	900
13	Монтаж-демонтаж встроенной техники	1000
16	Выставление по уровню	1000
14	Разблокировка двери СМА	1200
15	Нормо-час работы мастера	1500
17	Разбор техники	1500
18	Сложная диагностика электронного модуля	1500
20	Замена сетевого фильтра, конденсатора	1500
22	Консультация	1500
23	Замена шланга слива/залива	1500
25	Деактивация защиты от детей	1500
28	Замена приводного ремня	1500
29	Очистка ТЭНа от накипи	1500
31	Мелкий ремонт	1500

36	Замена датчика температуры	1500
37	Подключение стиральной машины	1500
19	Снятие транспортировочных креплений	2000
21	Замена пружин подвески	2000
26	Замена клапана подачи воды	2000
30	Замена замка дверцы люка (УБЛ)	2000
32	Замена датчика давления	2000
33	Профилактические работы	2000
38	Замена дверцы люка	2000
24	Замена патрубков	2500
27	Замена стекла/ручки/петли дверцы люка	2500
35	Устранение засоров	2500
40	Замена манжеты (уплотнителя) люка	2500
41	Замена двигателя	2500
44	Замена противовесов барабана	2500
45	Замена датчика Холла	2500
34	Капитальный ремонт стиральной машины	3500
39	Извлечение посторонних предметов из бака	3500
42	Замена крестовины бака	3500
43	Восстановление проводки	3500
46	Ремонт двигателя	3500
47	Замена нагревательного элемента (ТЭН)	3500
48	Замена амортизаторов	3500
49	Замена шкива барабана	3500
50	Замена сливного насоса	3500
51	Ремонт или замена барабана	4000
52	Ремонт или замена бака	4000
54	Замена или ремонт модуля управления	3000-10000
55	Перепрошивка модуля управления	3000-6000
53	Замена подшипников и сальников барабана	3500-8000